

SETTORE "F"
CIMITERO COMUNALE

N°	PARTICELLA vedi planim.	COCESSIONARI e/o POSSESSORI	CRITICITA' RISCOstrate
1	32	Conc. Lo Cascio Vincenzo epigrafe: Calma Lorenza	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide - vedi foto n.2
2	90	epigrafe: Ragusa Rosaria	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.3
3	112	Conc. Bracco Gaspare epigrafe: Bracco Gaspare	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.4
4	115	Conc. Caltagirone Amante Gerlando fu Francesco epigrafe: Caltagirone Amante Francesco	Sepolcro individuale con copritomba in marmo rotto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.5
5	127	epigrafe: Turano Antonina	Sepolcro gentilizia con lapide rotta e il copritomba in marmo lesionato, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.6
6	142	Conc. Matina Gaetano – Graci Giuseppa	Sepolcro individuale che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.8
7	217	Conc. Sarullo Leonarda	Sepolcro individuale con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.14
8	222	epigrafe: Vasco Paolino	Sepolcro individuale che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene -vedi foto n.15
9	231	Epigrafe: risulta illeggibile	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, l'epigrafe nel copritomba risulta illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.16
10	362	Conc. Marinelli Salvatrice	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con copritomba in marmo rotto ed epigrafe illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.19

Il Responsabile del servizio
f.to (per. agr. Giuseppe Musso)